



SASAJOS SCHEMA



Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				142.62
Žemė		asf			0.00		142.62
Sienos		bet					
Lubos					0.67		141.95
Dugnas		bet			2.69		139.93
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	200	Viršus	2.26	140.36
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	ket	Išorinis	200	Viršus	2.26	140.36
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	ket	Išorinis	150	Viršus	2.27	140.35
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.28	140.34
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5	PE	Išorinis	110	Viršus	2.28	140.34
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apačia			

Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060404.84; Y = 581161.23

Objektas:

Matavimus atliko	S.Morozovas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-715 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-10-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)