

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				135.96	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		135.96	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	3000		0.44		135.52	X = 6060104.21; Y = 582428.72		
Dugnas		bet	3000		2.44		133.52			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	150	Viršus	1.94	134.02			
			Vidinis		Apačia	2.09	133.87			
	Nr. 2	ket	Išorinis	150	Viršus	1.94	134.02			
			Vidinis		Apačia	2.09	133.87			
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	1.94	134.02			
			Vidinis		Apačia	2.10	133.86			
	Nr. 4	PE	Išorinis	160	Viršus	1.94	134.02			
			Vidinis		Apačia	2.10	133.86	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			J.Kašėta (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-05-02 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)