

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				193.03	Ar yra vandens? Ne
Žemė		grunt			0.00		193.03	Ar yra dujų? Ne
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1500		0.63		192.40	X = 6069782.27; Y = 580136.60
Dugnas		glžb	1500		2.55		190.48	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.00	191.03	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.00	191.03	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		2022-11-28 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)		