

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>10</u> (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket	650				190.59	Ar yra vandens? <u>Ne</u>
Žemė		grunt			0.00		190.59	Ar yra dujų? <u>Ne</u>
Sienos		glžb						Pastabos:
Lubos		glžb	1500		0.68		189.91	X = 6069813.95; Y = 580276.50
Dugnas		glžb	1500		2.69		187.90	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.21	188.38	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.21	188.38	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
Nr. 7		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 8		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 9		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 10		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 11		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				
Nr. 12		Išorinis		Viršus				
		Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)		2022-09-13 (data)
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			
Matavimus atliko			