

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				190.31
Žemė		grunt			0.00		190.31
Sienos		glžb					
Lubos		glžb	1000		0.25		190.06
Dugnas		glžb	1000		2.14		188.17
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.70	188.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	1.70	188.61
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 7
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6069874.26; Y = 580317.27

Objektas:

Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
	1GKV-154 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-10-05 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (godezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)