

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>11</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		pls	650				183.88	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		183.88	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		1.41		182.47	X = 6069680.12; Y = 580300.80	
Dugnas		glžb	1000		3.36		180.52		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	3.02	180.86		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	3.02	180.86		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	3.02	180.86		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus			1GKV-154 (geodezininko kv. paž.Nr.)		2023-09-27
		Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž.Nr.)		(data)
		Vidinis		Apačia				(parašas)	
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus			(geodezininko kv. paž.Nr.)		(data)
		Vidinis		Apačia				(parašas)	