


Vandentiekio kamera	Nr. I	KORTELE	76/33-0025
(įrenginio pavadinimas)	(plane)		(planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius		J.Kairiūkščio
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)		(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\oplus \quad \begin{aligned} x &= 6069724.16 \\ y &= 581239.96 \end{aligned}$$

Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės met. 8	
Dangtis	ket.	650		177.89	(medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00	177.89	Ar yra vandens? _____	
Sienos	bet.				Ar yra dujų _____	
Dugnas	bet.	2800x1400	3.05	174.84		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	160	Viršus 2.43 Apačia	175.46	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
	Nr.2	PE	160	Viršus 2.43 Apačia	175.46	
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.43 Apačia	175.46	
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.43 Apačia	175.46	

Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė 

2021. 12.



Arvydas Černiauskas
Direktorius

Sudarė

2021. 12.