

76/33-0121

VANDENTIEKIS	Nr. 241A	KORTELE	70-A-14
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	(planšetų nomenklatūra)	
2020	Vilnius	MATERNIO	
(Šul. pastatymo metai)	(miestas)	(gaivė)	


ŠULINIO PŪVIAI:

Vertikalinis

Pririšimo brėžinys



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 1 \\ 3 \rightarrow \bigcirc \leftarrow 2 \\ \times 6068306,96 \\ \hline 580139,49 \end{array}$$

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.			185,30	(medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00		Ar yra vandens? —
Sienos					Ar yra dujų —
Dugnas					
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE 110	Viršus 1,80 Apačia	183,50	UAB "Geodeziniai tyrimai"
	Nr.2	PE 110	Viršus 1,80 Apačia	183,50	
	Nr.3	PE 32	Viršus 1,80	183,50	
					Objektas



20.20.02.

(kortelės sudarymo data)

tyrimai (kortelės sudarymo data)

 Arvydas Černiauskas
 Direktorius