




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: kopėčios (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	640				160.56	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		grunt			0.00		160.56	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		bet						Pastabos:	
Lubos		bet	2300x2150		1.47		159.09	X=6066585.01 / Y=581856.63	
Dugnas		bet	2300x2150		3.62		156.94	1:2 kryptis dėkle Ket d300	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	250	Viršus	2.98	157.58	3 kryptis dėkle Ket d200	
	Nr. 2	PE	Vidinis		Apačia				
			Išorinis	250	Viršus	2.98	157.58		
	Nr. 3	PE	Vidinis		Apačia				
			Išorinis	160	Viršus	3.09	157.47		
	Nr. 4		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 5		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 6		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 7		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 8		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 9		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 10		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 11		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				
	Nr. 12		Vidinis		Apačia				
			Išorinis		Viršus				

Objektas:

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Matavimus atliko

Algirdas Diska
(vardas ir pavardė)

1GKV-470
(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

2023-02-24
(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)

(vardas ir pavardė)

(geodezininko kv. paž. Nr.)

(parašas)

(data)