

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>9</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				118.99	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		c			0.00		118.99	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1500		0.99		118.00	X = 6066093.21; Y = 582585.90	
Dugnas		bet	1500		2.76		116.23		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.09	116.90		
			Vidinis		Apačia	2.25	116.74		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.09	116.90		
			Vidinis		Apačia	2.25	116.74		
	Nr. 3	PE	Išorinis	50	Viršus	2.09	116.90		
			Vidinis		Apačia	2.14	116.85		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:	
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1 GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)