

Pagadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	650				119.45	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		c			0.00		119.45	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		0.90		118.55	X = 6066080.25; Y = 582562.54	
Dugnas		bet	2000		2.85		116.60		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.40	117.05	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	2.56	116.89		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.40	117.05		
			Vidinis		Apačia	2.56	116.89		
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	2.40	117.05		
			Vidinis		Apačia	2.56	116.89		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 7		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 8		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 9		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 10		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 11		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 12		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				

Matavimus atliko	J. Kašėta (vardas ir pavardė)		
	1GKV-395 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2023-10-02 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)