

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	700				149.81
Žemė		asf			0.00		149.81
Sienos		bet					
Lubos		bet	1000				
Dugnas		bet	1000		2.20		147.61
	Nr. 1	PE	Išorinis	25	Viršus	2.15	147.66
			Vidinis		Apačia		2.18
	Nr. 2	PE	Išorinis	25	Viršus	1.95	147.86
			Vidinis		Apačia		1.98
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 2
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6073581.94; Y = 582357.39

Objektas:

Matavimus atliko

R. Alekšonis
(vardas ir pavardė)

1GKV-567
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2021-12-12
(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

(data)