

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio kamera
(įrenginio pavadinimas)



32
(įrenginio numeris)

Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SAŠAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	660				154.66
Žemė		asf			0.00		154.66
Sienos		bet					
Lubos		bet	3300x3000		0.76		153.90
Dugnas		bet	3300x3000		2.84		151.82
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.17	152.49
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.13	152.53
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	2.33	152.33
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4	PE	Išorinis	160	Viršus	2.31	152.35
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5	PE	Išorinis	160	Viršus	2.35	152.31
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6	PE	Išorinis	160	Viršus	2.23	152.43
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
Lipynės: kopėčios (medžiaga, kiekis)							
Ar yra vandens? Ne							
Ar yra dujų? Ne							
Pastabos:							
X=6072913.53 / Y=582186.87							
A)= 154.66; B)= 154.95							
Objektas:							
Algirdas Diska (vardas ir pavardė)							
Matavimus atliko	1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)		(parašas)		2022-05-30 (data)		
Matavimus atliko							
Matavimus atliko							