

Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA


Vertikalusis


$$(0.0)$$
$$(0.43)$$
$$1,2$$

Horizontalis

2

1



Vamzdžiai	Pavadinimas		Medžiaga		Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė		Lipynės: met., 12 (medžiaga, kiekis)		
	Dangtis		ket		660				156.03		Ar yra vandens? Ne		
	Žemė		grunt				0.00		156.03		Ar yra dujų? Ne		
	Sienos		bet								Pastabos:		
	Lubos		bet		1500		0.43		155.60		X=6072907.44 / Y=582051.59		
	Dugnas		bet		1500		3.50		152.53				
	Nr. 1		PE		Išorinis	160	Viršus	3.03	153.00	Objektas:			
					Vidinis		Apačia						
	Nr. 2		PE		Išorinis	160	Viršus	3.03	153.00				
					Vidinis		Apačia						
	Nr. 3				Išorinis		Viršus						
					Vidinis		Apačia						
	Nr. 4				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko			
					Vidinis		Apačia						
	Nr. 5				Išorinis		Viršus						
					Vidinis		Apačia						
	Nr. 6				Išorinis		Viršus						
					Vidinis		Apačia						
Nr. 7				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2022-05-30 (data)	
Nr. 8				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 9				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 10				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 11				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	
Nr. 12				Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)			
				Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)	