

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)



38
(įrenginio numeris)

Nalšios g., Vilniaus m.
(adresas)

76340169
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 11 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	640				155.88	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		155.88	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	3000		0.77		155.11	X=6072904.70 / Y=582049.49		
Dugnas		bet	3000		3.38		152.50			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.86	153.02			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.88	153.00			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	2.86	153.02	Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PE	Išorinis	160	Viršus	2.88	153.00			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5	PE	Išorinis	110	Viršus	2.94	152.94	Matavimus atliko		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Algirdas Diska (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				1GKV-470 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-05-30 (parašas) (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas) (data)