

Vandentiekis (Komunikacija)	kamera (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 11
Vilnius (Miestas)	Dangeručio (gatvė)	76/34-0209 (Planšeto nomenklatūra)
ŠULINIO PUUVIAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA X= 6072251.36 Y= 582248.19

Vertikalusis

Horizontalusis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės met. 10
Dangtis	KET	650	—	161.61	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	—	Ar yra vandens? nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? nėra
Dugnas	BET	1540x4810	2.92	158.69	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr.1	PE	250	Viršus 2.15 Apačia	159.46
	Nr.2	PE	250	Viršus 2.15 Apačia	159.46
	Nr.3	PE	110	Viršus 2.22 Apačia	159.39
	Nr.4	PE	110	Viršus 2.22 Apačia	159.39
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
				Viršus	
				Apačia	
					Objektas: Dangeručio g.1 Sudarė A. Venclovas (parašas) (pavardė)
					2023 m. 03 mėn. (Irenginio tyrinėjimo data)