

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				205.78	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		205.78	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.39		205.39	X = 6070217.26; Y = 580658.85		
Dugnas		glžb	1500		2.30		203.48			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.90	203.88			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	63	Viršus	1.90	203.88			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	63	Viršus	1.90	203.88			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	1.90	203.88			
			Vidinis		Apačia			Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			G. Šidiškis (vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			1GKV-154 (godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-01-04 (data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia			Matavimus atliko		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			(vardas ir pavardė)		
			Vidinis		Apačia			(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)