

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		met	700				194.6640
Žemė		žv			0.00		194.66
Sienos		bet					
Lubos		glžb	1600x2500		1.16		193.50
Dugnas		bet	1600x2500		3.45		191.21
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	2.86	191.80
			Vidinis		Apačia	3.09	191.58
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	2.86	191.80
			Vidinis		Apačia	3.09	191.58
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: _____
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6059741.29; Y = 589240.68

Objektas:

Matavimus atliko	Aurimas Viesulas (vardas ir pavardė)		
	1313 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-30 (data)

Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)

Matavimus atliko	_____ (vardas ir pavardė)		
	_____ (geodezininko kv.paž.Nr.)	_____ (parašas)	_____ (data)