

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

17

(irenginio numeris)

Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Dauglyų g.

(adresas)

77310050


(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)



(matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6_____			
Dangtis		ket	650				207.18	(medžiaga, kiekis)			
Žemė		asf			0.00		207.18	Ar yra vandens? Ne_____			
Sienos		glžb						Ar yra dujų? Ne_____			
Lubos		glžb	2000		0.76		206.42	Pastabos:			
Dugnas		glžb	2000		2.47		204.71	X = 6059389.05; Y = 587403.80			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	1.87	205.31				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	1.87	205.31				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	1.87	205.31				
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 4		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 5		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 6		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 7		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 8		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 9		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 10		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 11		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
	Nr. 12		Išorinis		Viršus						
			Vidinis		Apačia						
								Matavimus atliko	G. Šidiškis		
									(vardas ir pavardė)		
								Matavimus atliko	IGKV-154		2021-11-10
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
								Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
									(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)