




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? nėra Ar yra dujų? nėra Pastabos: X=6058724.74, Y=586961.81		
Dangtis		ket.	315				208.47			
Žemė					0.00		208.47			
Sienos		PVC								
Lubos		PVC								
Dugnas		PVC	315		1.26		207.21			
Vamzčiai	Nr. 1	PVC	Išorinis	110	Viršus			Objektas: 		
			Vidinis		Apačia	1.37	207.10			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	160	Viršus					
			Vidinis		Apačia	1.37	207.10			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko A.Tumašev (vardas ir pavardė) IGKV-811 (geodezininko kv. paž. Nr.) (parašas) 2021-06-29 (data)	Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)	Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (parašas) (data)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					