

Vandentiekis

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šuliny

(įrenginio pavadinimas)

38

(įrenginio numeris)

Lyvių g. 53, Vilnius, Vilniaus m. sav.



(adresas)

77310151

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6058036.53; Y = 587592.72 Objektas:		
Dangtis		ket	700				197.87			
Žemė		grunt			0.00		197.87			
Sienos		bet								
Lubos		bet			0.90		196.97			
Dugnas		bet	1500		2.46		195.41			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	195.92	1.95	Matavimus atliko	Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė) 1GKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-06-30 (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	195.92	1.95			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	195.92	1.95	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)	
			Vidinis		Apačia					