

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>11, met</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				201.83	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		asf			0.00		201.83	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2000		0.67		201.16	X = 6057147.96; Y = 585038.85		
Dugnas		bet	2000		3.23		198.60	LAs 07		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	200	Viršus	2.03	199.80			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	P.Augūnas (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-30 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	T. Vaičiulis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-878 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-11-30 (data)
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
		Vidinis		Apačia						