

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	600				199.36
Žemė		grunt			0.00		199.36
Sienos		glžb					
Lubos							
Dugnas		glžb	2000		4.75		194.61
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	315	Viršus	4.04	195.32
			Vidinis		Apačia	4.36	195.01
	Nr. 2	PE	Išorinis	315	Viršus	4.04	195.32
			Vidinis		Apačia	4.32	195.05
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: yra
(medžiaga, kiekis)


Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6055554.50; Y = 585064.34

Objektas:

Matavimus atliko	E. Galdikas (vardas ir pavardė)		
	1GKV-38 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2021-11-03 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko			
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)