

Vamzdžiai

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		Ketus	650				151.58
Žemė					0.00		151.58
Sienos		G/B					
Lubos		G/B	1500		0.45		151.13
Dugnas		Betonas	1500		2.42		149.16
Vamzdžiai	Nr. 1	Pe	Išorinis	110	Viršus	1.92	149.66
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 2	Pe	Išorinis	32	Viršus	1.92	149.66
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
Nr. 7		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 8		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 9		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 10		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 11		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			
Nr. 12		Išorinis		Viršus			
		Vidinis		Apacia			

Lipynės: 8
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6063074.71; Y = 589243.00

Objektas:

Matavimus atliko	G. Veikutytė (vardas ir pavardė)		
	(gėdėtininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-10-08 (data)
Matavimus atliko	R. Katilius (vardas ir pavardė)		
	IGKV-221 (gėdėtininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	2021-10-08 (data)
Matavimus atliko			
	(gėdėtininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)