

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Uždaro drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

8
(įrenginio numeris)


Žemoji g. 96, Vilnius
(adresas)

77320280
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: nėra (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		pls	670				193.94	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		grunt			0.00		193.94	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6061618.28 / Y=589754.56		
Dugnas		bet	1000		2.20		191.74	2,3-vandentiekis		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis		Viršus			Objektas: Žemoji g. 96, Vilnius		
			Vidinis	113	Apačia	1.28	192.66			
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.00	191.94			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.04	191.90			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	2023-11-20 (data)
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia				(geodezininko kv. paž. Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia				(parašas)	(data)