

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5 met. (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				171.78	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		gr			0.00		171.78	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2500x1500		0.91		170.87	X = 6061239.95; Y = 588007.34		
Dugnas		bet	2500x1500		2.46		169.32			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	2.23	169.55			
			Vidinis		Apačia	2.26	169.52			
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	1.65	170.13			
			Vidinis		Apačia	1.68	170.10			
	Nr. 3	ket	Išorinis	100	Viršus	2.19	169.59			
			Vidinis		Apačia	2.29	169.49			
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	2.16	169.62			
			Vidinis		Apačia	2.19	169.59	Objektas:		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	A. Balnis (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-595 (geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2023-11-16 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)