


Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 1	KORTELE	77/32-0396
(renginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2021	Vilnius	Bagušių
(Šul.pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


ŠULINIO PJŪVIAI:

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Horizontalinis

x= 6060052.83
y= 588977.88

Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės
Dangtis	ket.	700		206.17	met. 6 (medžiaga,kiekis)
Žcmė			0.00	206.17	Ar yra vandens? —
Sienos	BET				Ar yra dujų —
Dugnas	BET	1000			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	160	Viršus Apačia 2.24	203.93
	Nr.2	PVC	160	Viršus Apačia 2.25	203.92
	Nr.3	PVC	160	Viršus Apačia 1.74	204.43
					UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"
					Arvydas Černiauskas Direktorius Sudarė 2021.11.