















Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)				
Dangtis		ket	650				211.35	Ar yra vandens? <u>Ne</u>				
Žemė		asf			0.00		211.35	Ar yra dujų? <u>Ne</u>				
Sienos		glžb						Pastabos:				
Lubos		glžb	2000		0.82		210.53	X = 6060087.61; Y = 587756.30				
Dugnas		glžb	2000		2.51		208.84	    				
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	225	Viršus	1.93	209.42	Objektas:   				
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 2	PE	Išorinis	225	Viršus	1.93	209.42					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	1.93	209.42					
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 4		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 5		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 6		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 7		Išorinis		Viršus							
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	G. Šidiškis (vardas ir pavardė) 1GKV-154 (geodezininko kv.paž.Nr.)		 (parašas)	2022-05-26 (data)
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)  (geodezininko kv.paž.Nr.)			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)	
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė) 			
			Vidinis		Apačia							
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)	
			Vidinis		Apačia							