

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	650				211.53
Žemė		grunt			0.00		211.53
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500				209.60
Dugnas		bet	1500		3.35		208.18
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	1.93	209.60
			Vidinis		Apačia	1.96	209.57
	Nr. 2		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 4		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apačia		

Lipynės: 0
 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Taip

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6060072.79; Y = 588356.55

Objektas:

Matavimus atliko	A. Klimavičius (vardas ir pavardė)		
	1GKV-861 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-04-18 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)
Matavimus atliko	 (vardas ir pavardė)		
	 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	 (data)