| | | | |
|---|---|---|---|
| Vandentiekio sklendė | Nr. 182a | KORTELĖ | 77/33-0204 73-C-13 |
| (įrenginio pavadinimas) | (plane) | | (planšeto nomenklatūra) |
| 2020 | Vilnius | | Svajonių |
| (Šul.pastatymo metai) | (miestas) | | (gatvė) |

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis




Pririšimo brėžinys

x= 6067329.69
y= 585810.91

Š

P

| Pavad. | | Medž | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | | Altitudės m. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | ketus | 150 | | | 129.07 |
| Žemė | | | | | 0.00 | 129.07 |
| Sienos | | | | | | |
| Dugnas | | | | | | |
| VAMZDŽIAI | Nr.1 | PE | 63 | Viršus<br>Apačia | 2.10 | 126.97 |
| | Nr.2 | PE | 63 | Viršus<br>Apačia | 2.10 | 126.97 |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus<br>Apačia | 2.10 | 126.97 |

Lipynės nėra
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

Uždarojo akcinės bendrovės „Geodeziniai tyrinėjimai"

Sadarė

Arvydas Černiauskas
Direktorius

2020. 07.