



3
 (irenginio numeris)


77330227
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: _____ met., 8 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				154.30	Ar yra vandens? _____ Ne		
Žemė		asf			0.00		154.30	Ar yra dujų? _____		
Sienos		bet						Pastabos: X=6067005.34 / Y=586693.06		
Lubos		bet								
Dugnas		bet	1500		2.35		151.95			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	1.93	152.37			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	1.93	152.37			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)		
	1GKV-901 (geodeziminio kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-08-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodeziminio kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)