

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(irenginio pavadinimas)

1

(irenginio numeris)

Krakiškių sodų 13-oji g., Vilniaus m.

(adresas)


77340023

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)


SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9, metalas (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	660				148.24	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		žv			0.00		148.24	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	1000		0.55		147.69	X = 6074724.71; Y = 585722.41	
Dugnas		glžb	1000		2.50		145.74		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.05	146.19	Objektas:	
			Vidinis		Apačia	2.16	146.08		
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.05	146.19		
			Vidinis		Apačia	2.16	146.08		
	Nr. 3		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)