

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

1
(įrenginio numeris)


Krakiškių sodų 15-oji g., Vilniaus m.
(adresas)

77340025
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5, metalas (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6074728.34; Y = 586161.38 Objektas:		
Dangtis		ket	640				141.80			
Žemė		grunt			0.00		141.80			
Sienos		glžb								
Lubos		glžb	1500		0.73		141.07			
Dugnas		glžb	1500		2.35		139.45			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	1.94	139.86	Matavimus atliko	1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	2022-05-25 (data)
			Vidinis		Apačia	2.10	139.70			
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	1.94	139.86	Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia	2.10	139.70			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)
			Vidinis		Apačia					