





(adresas)

(įrenginio pavadinimas)

(irenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7, metalas</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				143.46	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		143.46	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.31		143.15	<u>X = 6074306.73; Y = 585856.29</u>		
Dugnas		glžb	1500		2.57		140.89			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	110	Viršus	2.37	141.09			
			Vidinis		Apačia	2.48	140.98			
	Nr. 2	PE	Išorinis	110	Viršus	2.37	141.09			
			Vidinis		Apačia	2.48	140.98			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u>K.Urbonė</u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u>1GKV-33</u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	<u>2022-07-2</u> (data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u></u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u></u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u></u> (data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u></u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u></u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u></u> (data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	<u></u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u></u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u></u> (data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus				<u></u> (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				<u></u> (geodezininko kv.paž.Nr.)	<u></u> (parašas)	<u></u> (data)