

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

3

(irenginio numeris)




(adresas)

77340065

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 5, metalas (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	660				142.80	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		žv			0.00		142.80	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	2000		0.30		142.50	X = 6074228.60; Y = 586105.53		
Dugnas		glžb	2000		2.10		140.70			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	1.61	141.19			
			Vidinis		Apačia	1.77	141.03			
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	1.61	141.19			
			Vidinis		Apačia	1.77	141.03			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	1.61	141.19			
			Vidinis		Apačia	1.72	141.08			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				1GKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-05-30 (data)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia				(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)