



(adresas)

(įrenginio pavadinimas)


(jrenginio numeris)

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

SASAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 7, metalas (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket	660				145.78	Ar yra vandens? Ne	
Žemė		žv			0.00		145.78	Ar yra dujų? Ne	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		0.78		145.00	X = 6073674.31; Y = 585984.36	
Dugnas		glžb	2000		2.54		143.24		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	2.07	143.71	Objektas:	
			Vidinis		Apacia	2.23	143.55		
	Nr. 2	PE	Išorinis	160	Viršus	2.07	143.71		
			Vidinis		Apacia	2.23	143.55		
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.07	143.71		
			Vidinis		Apacia	2.18	143.60		
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.07	143.71		
			Vidinis		Apacia	2.18	143.60		
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apacia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apacia					

Matavimus atliko	K.Urbonė (vardas ir pavardė)		
	IGKV-33 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2022-07-25 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)