





Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: met., 6 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	670				125.51	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		asf			0.00		125.51	Ar yra dujų?		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet						X=6070732.33 / Y=586410.38		
Dugnas		bet	2000x1500		2.45		123.06			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	50	Viršus	2.23	123.28	Objektas: Kremplių g. 48, Vilnius		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	ket	Išorinis	50	Viršus	2.23	123.28			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	ket	Išorinis	50	Viršus	2.23	123.28			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	2.00	123.51			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Matavimus atliko	Mindaugas Dilba (vardas ir pavardė)							1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	 (parašas)	2023-04-17 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)							(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)							(geodezininko kv. paž. Nr.)	(parašas)	(data)