




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 3 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Taip Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6063076.67; Y = 592071.07		
Dangtis		ket	650				147.67			
Žemė		asf			0.00		147.67			
Sienos		bet								
Lubos		bet	650		0.38		147.29			
Dugnas		bet	1,91 x 1,69		2.11		145.56			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	2.03	145.64	Objektas:		
	Nr. 2	PE	Vidinis		Apačia					
			Išorinis	355	Viršus	2.03	145.64			
	Nr. 3	PE	Vidinis		Apačia					
			Išorinis	160	Viršus	2.08	145.59			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė) IGKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.) 2022-12-05 (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko (vardas ir pavardė) (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					