

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 9 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				143.78	Ar yra vandens? Ne		
Žemė		tr			0.00		143.78	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		glžb						Pastabos:		
Lubos		glžb	1500		0.56		143.22	X = 6062737.51; Y = 590857.29		
Dugnas		bet	1500		2.59		141.19			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	2.80	140.98			
			Vidinis		Apačia	2.83	140.95			
	Nr. 2	PVC	Išorinis	110	Viršus	1.04	142.74			
			Vidinis		Apačia	1.15	142.63			
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 8		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 9		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 10		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 11		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						
Nr. 12		Išorinis		Viršus						
		Vidinis		Apačia						

Objektas:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"Geodezinis standartas"

A. Paskauskas

(vardas ir pavardė)

Matavimus atliko

1GKV-405
(geodezininko kv.paž.Nr.)

(parašas)

2023-07-13
(data)

Matavimus atliko

(parašas)

(data)

Matavimus atliko

(parašas)

(data)