

Vandentiekis

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys

(įrenginio pavadinimas)

3

(įrenginio numeris)

Linksmoji g., Vilnius



(adresas)

78320229

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 6 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6062048.49; Y = 592223.97 Objektas:		
Dangtis		ket	650				166.52			
Žemė		grunt			0.00		166.52			
Sienos		blok								
Lubos		blok	2900x3700		1.32		165.20			
Dugnas		bet	2900x3700		3.32		163.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	Išorinis	300	Viršus	2.81	163.71	Matavimus atliko	J.Kašėta (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	3.11	163.41			
	Nr. 2	ket	Išorinis	300	Viršus	2.81	163.71	Matavimus atliko	1GKV-395 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia	3.11	163.41			
	Nr. 3	PE	Išorinis	110	Viršus	2.81	163.71	Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia	2.92	163.60			
	Nr. 4	PE	Išorinis	110	Viršus	2.81	163.71	Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia	2.92	163.60			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					