

(inžinerinio tinklo pavadinimas)

(įrenginio pavadinimas)

3

(irenginio numeris)

Linksmoji g. Vilnius, Vilniaus m. sav.

(adresas)


78320249

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



IRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SASAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>2</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	650				175.68	Ar yra vandens? <u>Taip</u>		
Žemė		grunt			0.00		175.68	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	650		0.23		175.45	X = 6061768.28; Y = 592180.31		
Dugnas		bet	2.53x2.11		2.13		173.55			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	1.01	174.67			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	355	Viršus	1.73	173.95			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	225	Viršus	1.81	173.87			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						1GKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)
Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
		Vidinis		Apačia						(geodezininko kv.paž.Nr.)