

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

3
(įrenginio numeris)


Linksmoji g. Vilnius, Vilniaus m. sav.
(adresas)

78320269
(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>Kopėčios</u> (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		bet	1000				178.39	Ar yra vandens? <u>Ne</u>		
Žemė		grunt			0.00		178.39	Ar yra dujų? <u>Ne</u>		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	1000		0.98		177.41	X = 6061702.77; Y = 592162.32		
Dugnas		bet	2.53x2.09		2.86		175.53			
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	2.44	175.95	Objektas:		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	ket	Išorinis	300	Viršus	2.35	176.04			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	Kamilija Jurevičiūtė (vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	I GKV-1741 (geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(geodezininko kv.paž.Nr.)	
			Vidinis		Apačia					