

Vandentiekis
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Linksmoji g., Vilniaus m.

(adresas)

Vandentiekio šulinys
(įrenginio pavadinimas)

2

(įrenginio numeris)


78320286

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)



ĮRENGINIO PJŪVIAI (matmenys duoti m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 8 met. (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ne Ar yra dujų? Ne Pastabos: X = 6061326.24; Y = 591451.37 Objektas:		
Dangtis		ket	700				177.08			
Žemė		grunt								
Sienos		bet								
Lubos		bet	700		0.59		176.49			
Dugnas		bet	2000		2.74		174.34	Matavimus atliko	A. Partauskis (vardas ir pavardė) GKV-1029 (geodezininko kv.paž.Nr.) (parašas) 2023-07-19 (data)	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	355	Viršus	2.17	174.91			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 2	PE	Išorinis	355	Viršus	2.17	174.91			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 3	PE	Išorinis	160	Viršus	1.97	175.11			
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 4		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 5		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 6		Išorinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis		Apačia					