




Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės:		
Dangtis		ket	670				184.98	(medžiaga, kiekis)		
Žemė		grunt			0.00		184.98	Ar yra vandens?		
Sienos		bet						Ar yra dujų?		
Lubos		bet						Pastabos:		
Dugnas		bet	1500		2.10		182.88	X=6061150.51 / Y=591840.97		
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	32	Viršus	1.75	183.23	Objektas:		
	Nr. 2	PE	Vidinis		Apačia					
			Išorinis	32	Viršus	1.75	183.23			
	Nr. 3		Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 4		Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 5		Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 6		Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 7		Vidinis		Apačia					
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 8		Vidinis		Apačia			Matavimus atliko	1GKV-901 (geodezininko kv. paž. Nr.)	2022-11-10 (data)
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 9		Vidinis		Apačia			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 10		Vidinis		Apačia			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 11		Vidinis		Apačia			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Išorinis		Viršus					
	Nr. 12		Vidinis		Apačia			Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)	(parašas)
			Išorinis		Viršus					