


Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>7</u> (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Ne</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6069276.27; Y = 591088.61
Dangtis		ket	700				141.82	
Žemė		grunt			0.05		141.77	
Sienos		glžb						
Lubos		glžb	2000		0.65		141.17	
Dugnas		bet	2000		2.28		139.54	
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	160	Viršus	1.76	140.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	160	Viršus	1.76	140.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	160	Viršus	1.76	140.06	
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 4		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 5		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 6		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 7		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 8		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 9		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 10		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 11		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			
	Nr. 12		Išorinis		Viršus			
			Vidinis		Apačia			

Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)		
	I GKV-267 (geodezininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)