



















Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: <u>6</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	700				140.51	Ar yra vandens? <u>Ne</u>	
Žemė		grunt			0.00		140.51	Ar yra dujų? <u>Ne</u>	
Sienos		glžb						Pastabos:	
Lubos		glžb	2000		1.00		139.51	X = 6069216.03; Y = 590921.19	
Dugnas		bet	2000		2.61		137.90		
Vamzdžiai	Nr. 1	HDPE	Išorinis	160	Viršus	2.06	138.45		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 2	HDPE	Išorinis	160	Viršus	2.06	138.45		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 3	HDPE	Išorinis	160	Viršus	2.06	138.45		
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 4		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 5		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
	Nr. 6		Išorinis		Viršus				
			Vidinis		Apačia				
Nr. 7		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 8		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 9		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 10		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 11		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					
Nr. 12		Išorinis		Viršus					
		Vidinis		Apačia					

Matavimus atliko	Rasa Matonienė (vardas ir pavardė)		
	1GKV-267 (godežinininko kv.paž.Nr.)	 (parašas)	2023-05-26 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(godežinininko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)