


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra..... (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		KET	315			180.89	Ar yra vandens? yra...		
Žemė				0.00		180.89	Ar yra dujų?yra		
Sienos		PVC					Pastabos		
Dugnas		PVC	315	2.50		178.39			
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	2.04	178.85	RYČIO GRIGO individuali veikla Kval. paž. nr. 1GKV – 503		
				Apačia	2.15	178.96			
	Nr. 2	PVC	160	Viršus	2.50	178.39			
				Apačia	2.66	178.23			
				Viršus					
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					
				Viršus					
				Apačia					
			Viršus						
			Apačia						
							Objektas:		
							Sudarė	R. Grigas	
								(v. pavardė)	
							LAS07		
							2021 09 07 (įrenginio tyrinėjimo data)		