

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė
Dangtis		ket	640				182.02
Žemė		gr			0.00		182.02
Sienos		bet					
Lubos		bet	1500		0.40		181.62
Dugnas		bet	1500		2.40		179.62
Vamzdžiai	Nr. 1	PE	Išorinis	63	Viršus	2.10	179.92
			Vidinis		Apacia	2.16	179.86
	Nr. 2	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	179.92
			Vidinis		Apacia	2.13	179.89
	Nr. 3	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	179.92
			Vidinis		Apacia	2.13	179.89
	Nr. 4	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	179.92
			Vidinis		Apacia	2.13	179.89
	Nr. 5	PE	Išorinis	32	Viršus	2.10	179.92
			Vidinis		Apacia	2.13	179.89
	Nr. 6		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 7		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 8		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 9		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 10		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 11		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		
	Nr. 12		Išorinis		Viršus		
			Vidinis		Apacia		

Lipynės: 6
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? Ne

Ar yra dujų? Ne

Pastabos:

X = 6065747.10; Y = 590568.38

Objektas:

Matavimus atliko	H. MISIUKAS (vardas ir pavardė)		
	1GKV-555 (geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	2022-11-07 (data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)
Matavimus atliko	(vardas ir pavardė)		
	(geodezizinko kv.paž.Nr.)	(parašas)	(data)