



Lietaus kanalizacijos šulinys Nr. 49		KORTELE	74/32 - 0039
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatura)
2019	Vilnius m., Zujūnų g. 39	6064720.61/574651.07	
(Šul.pastatymo metai)	(adresas)		


ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Prižiūro brėžinys



Pavad.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės _____ (medžiaga, kiekis)			
Dangtis	bet.	350		156.70	Ar yra vandens? _____			
Žemė					Ar yra dujų _____			
Sienos	PVC							
Dugnas	PVC		1.78	154.92				
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	200	Viršus 1.53	155.17	Vietinė komunikacija		
	Nr.2	PVC	200	Viršus 1.55	155.15			
	Nr.3	PVC	110	Viršus 1.43	155.27	Sudarė	Seibutis	
							(pavardė)	(parašas)
	Nr.4	PVC	110	Viršus 1.42	155.28	Patikrino	Seibutis	
							(pavardė)	(parašas)
	Nr.5					2019-09-19 (kortelės sudarymo data)		