


71 KORTELE



107 – B – 1
 (Planšeto nomenklatūra)
 PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIŲ PJŪVIAI

Vertikalusis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės..... – (Medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Plastm.	1710			157.29	Ar yra vandens?...yra.....		
Žemė		gruntas		0.34		156.95	Ar yra dujų?..... –.....		
Sienos		Plastm.					Pastabos		
Dugnas		Plastm.	1710	–		–	x=6065168.54 y=574798.56		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus	0.73	156.56	valymo įreng., tyrinėjimų metu pilnas		
				Apačia					
	Nr. 2			Viršus			MB Geolta		
				Apačia					
	Nr. 3			Viršus					
				Apačia					
	Nr. 4			Viršus			Objekto Nr.		
				Apačia			Sudarė	R.Kaulinis	
	Nr. 5			Viršus				(pavardė)	(parašas)
				Apačia					
	Nr. 6			Viršus				(pavardė)	(parašas)
				Apačia					
	Nr. 7			Viršus			2019.08.22 (Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačia					